

Нужен ли зонт над дымовым каналом?

В текущем году, в связи с увеличением числа случаев отравления граждан угарным газом, в том числе произошедших по причине неисправного состояния дымовых каналов, Госэнергогазнадзором проработан со специализированными организациями вопрос о неукоснительном соблюдении ими требований технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) при проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Справочно: под специализированной организацией следует понимать организацию, для которой выполнение работ (оказание услуг) по проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах является одним из видов экономической деятельности, имеющей в штате работников, прошедших соответствующую подготовку (обучение), необходимую материально-техническую базу (оборудование, материалы, оснастку, инструмент), а также аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию для проведения испытаний дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах (в соответствии с Правилами пользования газом в быту, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539 (далее – Правила пользования газом в быту)).

Запрет установки зонтов на дымовых каналах предусмотрен техническими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА) еще с 1966 года!

При этом для удаления мусора, который может попадать в дымовой канал при отсутствии защитного зонта, ТНПА предусматривают обязательное устройство кармана для прочистки дымового канала.

В настоящее время запрет установки зонтов на дымовых каналах предусмотрен:

подпунктом 16.6.1.11 пункта 16 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 ноября 2020 г. № 91;

подпунктами 5.8, 6.3.12 и 6.3.13 пунктов 5 и 6 ТКП 629-2018 «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения», утвержденного постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 7 декабря 2018 г. № 8 (далее – ТКП 629).

При этом следует отметить, что в соответствии с ТКП 629-2018 наличие зонта на дымовом канале отнесено к неисправности, приводящей к его неудовлетворительной работе.

Особое внимание следует обратить на подпункт 40.12 пункта 40 Правил пользования газом в быту: **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация газоиспользующего оборудования при неисправном дымовом канале!

С учетом изложенного, эксплуатация дымовых каналов с установленными на них зонтами не допускается!!! И специализированная организация вправе отказать в выдаче положительного заключения об исправности дымового канала при наличии на нем зонта.

Вопрос о возможности исключения нормативного запрета установки защитных зонтов на дымовых каналах проработан Госэнергогазнадзором с разработчиками ТНПА: РУП «Стройтехнорм» и РУП «Институт

«Белжилпроект». По мнению данных организаций исключение указанного запрета не представляется возможным и обусловлено это тем, что наличие зонтов на дымовых каналах представляет опасность для граждан, в том числе может приводить к обратной тяге. Также, в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха на зонтах образуется наледь, которая приводит к сокращению площади сечения каналов и, как следствие, неполному отводу продуктов сгорания. Кроме того, наличие зонтов на дымовых каналах создает аэродинамическое сопротивление, что ведет к нестабильному истечению дымовых газов.



Следует отметить, что статистика произошедших несчастных случаев за последние 5 лет ужасает!

за январь – июль 2026 года произошло **5 случаев (пострадало 15 чел.)**. Из них в 2х случаях имело место наличие зонта над дымовым каналом (при которых пострадало 7 чел.).

За 2025 год: **3 случая (пострадало 5 чел.)**, из них 1 со смертельным исходом). Из них в 1м случае имело место наличие зонта над дымовым каналом (при котором пострадал 1 чел.).

За 2024 год: **2 случая (пострадало 8 чел.)**. Из них в 1м случае имело место наличие зонта над дымовым каналом (при котором пострадало 4 чел.).

За 2023 год: **4 случая (пострадало 11 чел.)**, из них 2 со смертельным исходом). Из них в 2х случаях имело место наличие зонта над дымовым каналом (при которых пострадало 5 чел.).

За 2022 год: **3 случая (пострадало 5 чел.)**. Из них в 1м случае имело место наличие зонта над дымовым каналом (при котором пострадало 3 чел.).

Указанные обстоятельства необходимо принимать во внимание при рассмотрении вопросов об обеспечении безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования в жилищном фонде. В свою очередь, игнорирование рисков, связанных с установкой зонтов на дымовых каналах, может стать причиной возникновения несчастных случаев.



Будьте бдительны! Берегите себя и свою семью!